

## NOTA ACLARATORIA (II)

Expte. 06/23P “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TOLDO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PATIO DEL CEIP DE SON FERRER”.

Con motivo de las siguientes consultas efectuadas por diferentes licitadores:

1º Si “La estructura metálica, en lugar de ser hierro galvanizado 80x80x2 podría ser de aluminio lacado también de 80x80x2”.

2º Se solicita lo siguiente “Desearíamos información complementaria sobre la estructura metálica con un pequeño esquema(dibujo) y la situación donde irá colocado(fotos del lugar) para poder valorar co0n el máximo rigor dicha instalación, en caso de no tenerlo desearíamos realizar un visita con la persona concedora de la instalación para que nos de una breve explicación sobre dichos trabajos.”

Se hacen las siguientes ACLARACIONES:

La estructura metálica no puede ser de aluminio lacado de 80x80x2. La estructura metálica tiene que ser de hierro galvanizado, conforme se establece en los pliegos.

Desde el área tramitadora se adjunta la siguiente fotografía del lugar dónde se ha de instalar:



### Tramo 2:

10m de largo x 4m de ancho x 3,5m de alto.

Dichas aclaraciones no suponen un aumento en el plazo de presentación de ofertas.

Fecha inserción perfil: 20 de febrero de 2023.